

АКТ ОСМОТРА

здания, сооружения или объекта незавершенного строительства при
выявлении правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости

15 февраля 2023 г.

№ 15

Настоящий акт составлен в результате проведенного **15 февраля 2023 г в 11 ч 50 м**
указывается дата и время осмотра (число и месяц, год, минуты, часы)

осмотра объекта недвижимости (здания) – жилого дома,

указывается вид объекта недвижимости: здание, сооружение, объект незавершенного строительства

кадастровый (или иной государственный учетный) номер: **46:03:110102:69** указывается при
наличии кадастровый номер или иной государственный учетный номер (например, инвентарный) объекта
недвижимости

расположенного: **Курская обл, Глушковский район, д. Лещиновка, ул. Луговая, д.18**

указывается адрес объекта недвижимости (при наличии) либо местоположение (при отсутствии адреса)

на земельном участке с кадастровым номером _____ (при наличии),

расположенном _____,

указывается адрес или местоположение земельного участка

комиссией для проведения осмотров зданий, сооружений, объектов незавершенного
строительства, являющихся ранее учтенными объектами, в отношении которых
проводятся мероприятия по установлению правообладателей на территории МО
«Званновский сельсовет» Глушковского района Курской области, утвержденной
постановлением администрации Званновского сельсовета Глушковского района
Курской области от 03.10.2022 г. № 35.

в составе: Пономаренко В.И. – заместитель главы Званновского сельсовета, Бениш
К.М. – начальник отдела Администрации Званновского сельсовета, Горпинченко
Ю.И. – гл. специалист-эксперт отдела по управлению муниципальным имуществом
и земельным правоотношениям Администрации Глушковского района Курской
области, Моисеенко Е.В. – главный специалист-эксперт юридического отдела
Администрации Глушковского района Курской области.

приводится состав комиссии (фамилия, имя, отчество, должность каждого члена комиссии (при наличии)

в отсутствие лица, выявленного в качестве

указать нужное: "в присутствии" или "в отсутствие"

правообладателя указанного ранее учтенного объекта недвижимости.

При осмотре осуществлена фотофиксация объекта недвижимости.

Материалы фотофиксации прилагаются.

Осмотр проведен в форме визуального осмотра.

В результате проведенного осмотра установлено, что ранее учтенный объект
недвижимости прекратил существование.

Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии:

Члены комиссии:



(Handwritten signatures of the commission members)

Пономаренко В.И.

Бениш К.М.

Горпинченко Ю.И.

Моисеенко Е.В.